

22. listopadu 2013

Věc: DODATEČNÉ INFORMACE č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel Obec Mirošov, se sídlem Mirošov 27, 592 55 Bobrová, zastoupena Milošem Štursem, starostou obce, Vám v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném zadávacím řízení „*Splašková kanalizace a ČOV v obci Mirošov, zhotovitel*“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky 372726:

Dotaz č. 1:

Z technické zprávy pro kanalizaci není zřejmé, zda má být kanalizační potrubí PP DN 300 třívrstvé a ostatní potrubí nižšího DN jednovrstvé. Prosím o specifikaci, jaké průměry potrubí jsou jednovrstvé a které průměry jsou třívrstvé.

Odpověď č. 1:

Pro ocenění konkrétního výrobku kanalizačního potrubí prosím využijte specifikaci dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kde není uveden požadavek na počet vrstev potrubí. Jedná se následující položky:

- 8080001(R) Trubka plastová kanalizační PP, hladká, s hrdlem, SN 12, DN 300, D=315mm, s=11,90mm, spoj dle ČSN EN
- 8080003R Trubka plastová kanalizační PP, hladká, s hrdlem, SN 8, DN 250
- 8080021(R) Trubka plastová kanalizační PP, hladká, s hrdlem, SN 12, DN 250, D=250mm, s=9,40mm, spoj dle ČSN EN

Dotaz č. 2:

V objektu DSO 01.1.1. jsem nenašla materiálovou položku na dodávku ŠP na obsyp potrubí v komunikaci – v rozpočtu je pouze položka č. 46 na provedení obsypu sypaninou, ale ne na dodávku potřebného množství ŠP. Jakým způsobem má být dodávka ŠP řešena ?

Odpověď č. 2:

Vámi uvedená položka v soupisu stavebních prací je uvedena následovně:

175 10-11 Obsyp potrubí		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,					
46	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	2 854,96880	0,00	800-1	RTS
		obsyp potrubí, šířka rýhy 1,1m (68%) : 1,1*0,55*0,68*3069		1 262,58660			
		obsyp potrubí, šířka rýhy 1,3m (32%) : 1,3*0,55*0,32*3069		702,18720			
		zásyp rýhy štěrkopískem v krajské komunikaci, š. 1,1, 90% KK : 1,3*1*(548,5-310)*0,9		279,04500			
		zásyp rýhy štěrkopískem v krajské komunikaci, š. 1,3, 90% KK : 1,3*1*310*0,9		362,70000			
		zásyp rýhy štěrkopískem v místní komunikaci, š. 1,1, 20% MK : 1,1*1*(1089,5-219)*0,2		191,51000			
		zásyp rýhy štěrkopískem v místní komunikaci, š. 1,3, 20% MK : 1,3*1*219*0,2		56,94000			

Tato položka č. 46 ze soupisu stavebních prací s číslem 17510-1101.RT2 je z cenové a datové soustavy RTS a zahrnuje přímé náklady na dodávku materiálu štěrkopísku frakce 0-22 a náklady na práci. Zahrnuje dodávku štěrkopísku pro obsyp potrubí (68%+32% = 100% štěrkopískem) a zásyp v krajské komunikaci (v 90% štěrkopískem, zbylých 10% původní zeminou (v rámci jiné položky č. 175101101RT2)) a v místní komunikaci (v 20% štěrkopískem, zbylých 80% původní zeminou (v rámci jiné položky č. 175101101RT2)). Nejasnost zahrnutí, nezahrnutí štěrkopísku do této položky byla způsobena softwarovou chybou a správný a úplný název této položky je následující:

175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 175101101RT2, ...bez prohození sypaniny, položka zahrnuje dodávku štěrkopísku frakce 0-22 mm:

175 10-11 Obsyp potrubí		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,					
46	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	2 854,96880	0,00	800-1	RTS
		položka zahrnuje dodávku štěrkopísku frakce 0-22 mm :					
		obsyp potrubí, šířka rýhy 1,1m (68%) : 1,1*0,55*0,68*3069		1 262,58660			
		obsyp potrubí, šířka rýhy 1,3m (32%) : 1,3*0,55*0,32*3069		702,18720			
		zásyp rýhy štěrkopískem v krajské komunikaci, š.1,1, 90% KK :		279,04500			
		1,3*1*(548,5-310)*0,9					
		zásyp rýhy štěrkopískem v krajské komunikaci, š.1,3, 90% KK :		362,70000			
		1,3*1*310*0,9					
		zásyp rýhy štěrkopískem v místní komunikaci, š.1,1, 20% MK :		191,51000			
		1,1*1*(1089,5-219)*0,2					
		zásyp rýhy štěrkopískem v místní komunikaci, š.1,3, 20% MK :		56,94000			
		1,3*1*219*0,2					

Položka pod stejným číslem 175101101RT2 a stejným popisem se objevuje i v dalších stavebních objektech, u kterých se uvažuje také z dodávkou štěrkopísku frakce 0-22 jsou následující:

- SO 01 DSO 01.1.3 - pol. č. 39;
- SO 01 DSO 01.3 - pol. č. 23;
- SO 03 - pol. č. 29.

U těchto položek se nezasahuje do výpočtu výkazu výměr, uvedená množství zůstávají v platnosti. U těchto položek je zahrnuta dodávka štěrkopísku frakce 0-22. Zadavatel přikládá opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb o výše uvedenou aktualizovanou položku týkající se stavebních objektů DSO 01.1.1, DSO 01.1.3, DSO 01.3, SO 03.

Dotaz č. 3:

Ve všech objektech chybí položka „Poplatek za skládku přebytečné zeminy“. Přebytečná zemina bude ukládána zdarma na skládku investora?

Odpověď č. 3:

Přebytečná zemina bude odvezena a uložena (v rámci stavby veřejné zakázky) na skládku zeminy ve vzdálenosti do 15 km, poplatek za skládku zeminy zajistí a uhradí investor na vlastní náklady.

Dotaz č. 4:

V soupisu prací je u listu 01.1.2 Kanalizační síť - stoky, zapravení povrchů komunikací u položky č. 16 - Staveništní přesun hmot množství 1718,83 tun. Stejně množství je uvedeno v položce staveništního přesunu hmot u listu 01.1.4 Kanalizační síť - odbočení, zapravení povrchů komunikací, což určitě nebude v pořádku. Prosím o opravu výkazu výměr.

Odpověď č. 4:

V soupisu stavebních prací bylo ve zmiňovaném stavebním objektu a položky uvedeno následující:

- SO 01 DSO 01.1.2 Kanalizační síť - stoky, zapravení povrchů komunikací: položka č. 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva... jakékoliv délky objektu v množství 1718,83 tun
- SO 01 DSO 01.1.4 Kanalizační síť – odbočení, zapravení povrchů komunikací: položka č. 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva... jakékoliv délky objektu v množství 1718,83 tun

V těchto dvou stavebních objektech bylo uvedeno stejné množství, což bylo způsobeno numerickou chybou ve výpočtu. Správné jednotkové množství u této položky ve stavebních objektech je následující:

- SO 01 DSO 01.1.2 Kanalizační síť - stoky, zapravení povrchů komunikací: položka č. 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva... jakékoliv délky objektu v množství 2715,13016 tun
- SO 01 DSO 01.1.4 Kanalizační síť – odbočení, zapravení povrchů komunikací: položka č. 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva... jakékoliv délky objektu v množství 98,01483 tun

Nedojde ke změně názvu ani specifikace položky, ale jen ke změně jednotkového množství této položky ve dvou stavebních objektech DSO 01.1.2 a DSO 01.1.4. Zadavatel přikládá k této odpovědi opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb ve formátu pdf a xls o opravené jednotkové množství položky s číslem 998222011R00.

Dotaz č. 5:

PS 01 Strojně technologická část: V technické zprávě tohoto provozního souboru a v Seznamu strojů a zařízení je uvedeno, že dosazovací nádrž bude vyrobena ze slitiny AlMg₃ o tloušťce plechu vnějšího pláště 4 mm, vnitřní vystrojení tloušťky 3 mm. Dosazovací nádrž z výše uvedeného materiálu je schopen dodat pouze jediný výrobce technologie. Dle zadávací dokumentace, odstavce 4.1 Vymezení předmětu veřejné zakázky, kde je odkaz na §44, odst. 11 zákona o veřejných zakázkách, je možné pro plnění veřejné zakázky použít i jiných kvalitativně obdobných řešení.

Je možno dosazovací nádrž realizovat namísto ze slitiny hliníku z běžné používané potravinářské nerezové oceli (1.4301), která je používána u jiných obdobných realizovaných staveb v ČR a zemích Evropské unie? Dosazovací nádrže z nerezové oceli je možné realizovat z tenčího plechu. Toto řešení je kvalitativně a technicky na stejné nebo vyšší úrovni, jako materiálové řešení navržené projektantem stavby.

Žádáme tímto o vyjasnění, jaký materiál je možno použít, aby bylo možné provedení dané stavby zodpovědně ocenit.

Odpověď č. 5:

Materiál dosazovací konstrukce biologického reaktoru je možné nahradit za nerez materiál stejné tloušťky jako u projektovaného materiálu AlMg. I v případě použití nerez materiálu, z důvodu možného vzniku deformací konstrukce, je nutné použít stejnou tloušťku plechu pláště, jak uvádí zadávací dokumentace.

Na základě výše uvedených dotazů a změn Zadavatel úměrně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 16.12.2013 do 12:00.

S pozdravem



Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Tomáš Knopp
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 412 800
www.mottmac.cz



Příloha č. 1: H.(3).SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ.pdf

Příloha č. 2: H.(3).SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ.xls