

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve smyslu § 6

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

„Stavební úpravy objektu čp. 49 na zdravotní středisko a služby, Horní Jiřetín“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 tj. na stavební práce s předpokládanou hodnotou nižší než 10 mil. Kč bez DPH

VYPOŘÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DODATEČNÉ INFORMACE ZE DNE 21.1.2016

V Horním Jiřetíně dne 25.1.2016



Ing. Vladimír Buřt
Starosta Města Horní Jiřetín

1		Ocelové zárubně pol. č. 63 – 70 – jsou zde započítané i zárubně pro hliníkové vchodové dveře. Al dveře mají vlastní rám, neosazují se do ocelových zárubní.	Opraveno ve výkazu výměr podle projektové dokumentace
2		ve výkaze chybí nátěr ocelových zárubní	Doplněno ve výkazu výměr
3		Pol. č. 191 Dveře ocelové vchodové 900x1970 – dle PD je rozměr těchto dveří 800x2100. Co platí ?	Opraveno ve výkazu výměr podle projektové dokumentace
4	21.1.2016	Nikde není uveden požadavek na součinitel prostupu tepla na hliníkové a ocelové dveře, které jsou umístěny v obvodových stěnách. Prosíme o doplnění informací.	<u>Odpověď projektanta:</u> U vnějších hliníkových a ocelových dveří bylo ve výpočtu vytápění uvažováno s $U_w 1,5 \text{ W/Km}^2$
5		v PD chybí výpočet osvětlení. V TZ Elektra je psáno: Výpočet osvětlení je v příloze tohoto projektu – Prosíme o doplnění	Nevyhovuje se, výpočet osvětlení není podstatný pro ocenění výkazu výměr.
6	21.1.2016	SO 856-0615_01 Položka č. 82 kód 132-247980 dodávka pásové oceli 30 x 40 MJ uváděny T a celkem množství 19,5. Nejde o omyl? Dodávka pásové oceli v množství za několik stovek tisíc je asi chybou.	Opraveno ve výkazu výměr podle projektové dokumentace