



MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
Odbor architektury, plánování a rozvoje

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM:

MUUH-APR/44367/2013/BoR Spis/
8865/2013
Borunská Radka, Ing.A
572 525 248
radka.borunska@mesto-uh.cz
30.09.2013

Římskokatolická farnost Uherské
Hradiště
P. Mgr. Jan Turko
Masarykovo náměstí 36
686 01 Uherské Hradiště 1

ZÁVAZNÉ STANOVISKO Č. 82/2013

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor architektury, plánování a rozvoje (dále jen „správní orgán“) jako věcně příslušný podle § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a jako místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2000 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává k žádosti podané dne 21. 6. 2013, č.j.44367/2013 **Římskokatolickou farností Uherské Hradiště, IČ 46257918, zast. P. Mgr. Janem Turko, Masarykovo nám. 36 (dále jen „žadatel“), ve věci obnovy fasády průčelí a fasády věží včetně sochařské výzdoby, truhlářských prvků, vstupních dveří, kovových prvků a obnovy krovu a střešního pláště věží nemovité kulturní památky kostela sv. Františka Xaverského, Masarykovo nám., Uherské Hradiště (rejstř. č. v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 32602/7-3456), na pozemku parc. č. st. 32/1 v k. ú. Uherské Hradiště, podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu, toto**

závazné stanovisko

Plánovaná obnova fasády průčelí a věží v rozsahu těchto prací: sanace vlhkosti, obnova omítkových ploch a štukové výzdoby, obnova sochařské výzdoby, truhlářských prvků a kovových prvků dle projektové dokumentace „Kostel sv. Františka Xaverského Oprava fasády“ – zpracovatel Ing. arch. Stanislava Wewiorová, tř. kpt. Jaroše 21, 602 00 Brno, zak.č. 19/2007-aktualizace, dodatek 03/2013, datum: 03/2013, nemovité kulturní památky kostela sv. Františka Xaverského, Masarykovo nám., Uherské Hradiště (rejstř. č. v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 32602/7-3456), na pozemku parc. č. st. 32/1 v k. ú. Uherské Hradiště, který je součástí Městské památkové zóny Uherské Hradiště, je v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči a dle ustanovení § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, z hlediska zájmů státní památkové péče

přípustná

za splnění těchto podmínek:

1. K realizaci model bude zvolena Varianta č.2.

2. Ve vztahu k pojednání fasády bude proveden nejdříve vzorek paropropustného silikátového nátěru v navrhovaném barevném odstínu, který prokáže, že byla zvolena technologie a barevnost dle předloženého návrhu. Soulad tohoto vzorku s požadavky uvedenými v předchozí větě bude posouzen v rámci kontrolního dne a teprve po konstatování orgánu státní památkové péče, že vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům, lze tyto práce provést jako celek.

Plánovaná obnova krovu a střešního pláště věží (jejich spodní cibulovité části) v rozsahu prací definovaných projektovou dokumentací „Oprava krovu a střešního pláště věží kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti“ – zpracovatel OK Pyrus, s.r.o., Ing. Otakar Koudelka, Husovická 4, 614 00 Brno, č. zak. 1027, datum: březen 2013, nemovité kulturní památky kostela sv. Františka Xaverského, Masarykovo nám., Uherské Hradiště (rejstř. č. v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 32602/7-3456), na pozemku parc. č. st. 32/1 v k. ú. Uherské Hradiště, který je součástí Městské památkové zóny Uherské Hradiště, je v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči a dle ustanovení § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, z hlediska zájmů státní památkové péče

přípustná

za splnění těchto podmínek:

1. K ošetření dřevěné konstrukce krovu věží bude použit bezbarvý nebo hnědě pigmentovaný ochranný prostředek.
2. Při obnově střešního pláště věží bude výměna oplechování realizována jen v nezbytně nutném rozsahu, nutném pro zachování funkce střechy. Nové prvky musí mít povrchovou patinu shodnou se stávající historickou konstrukcí. Prvky, které nemají na střeše primárně ochrannou funkci především zdobné detaily zůstanou zachovány v originále i v případě mírnějšího poškození. Výrazně poškozené prvky budou provedeny jako repliky, originály deponovány dle domluvy s investorem.
3. Po zpřístupnění horní částí věží, tj. lucerny a horní cibulovité části, bude proveden průzkum jejich tesařské konstrukce a oplechování a na základě výsledků tohoto průzkumu bude vypracován návrh jejich obnovy. Návrh obnovy bude předložen k vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.
4. Zlacené makovice s křížem budou po zpřístupnění podrobeny restaurátorskému průzkumu a na základě výsledků tohoto průzkumu bude vypracován restaurátorský záměr. Restaurátorský záměr bude předložen k vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.

Odůvodnění :

Žadatel předložil u správního orgánu dne 21. 6. 2013 pod č.j. 44367/2013 žádost o závazné stanovisko k plánované obnově fasády průčelí a věží v rozsahu těchto prací: sanace vlhkosti, obnova omítkových ploch a štukové výzdoby, obnova sochařské výzdoby, truhlářských prvků a kovových prvků dle projektové dokumentace „Kostel sv. Františka Xaverského Oprava fasády“ – zpracovatel Ing. arch. Stanislava Wewiorová, tř. kpt. Jaroše 21, 602 00 Brno, zak.č. 19/2007-

aktualizace, dodatek 03/2013, datum: 03/2013 a k plánované obnově krovu a střešního pláště věží v rozsahu prací definovaných projektovou dokumentací „Oprava krovu a střešního pláště věží kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti“ – zpracovatel OK Pyrus, s.r.o., Ing. Otakar Koudelka, Husovická 4, 614 00 Brno, č. zak. 1027, datum: březen 2013 nemovité kulturní památky kostela sv. Františka Xaverského, Masarykovo nám., Uherské Hradiště (rejstř. č. v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 32602/7-3456), na pozemku parc. č. st. 32/1 v k. ú. Uherské Hradiště.

Kostel se nachází na území Městské památkové zóny Uherské Hradiště ve smyslu § 6 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášenou vyhláškou JmKNV v Brně ze dne 20. 11. 1990 „O prohlášení území historických jader měst za památkové zóny.“

Jedná se o jednu z nejcennějších architektonických, historických a uměleckých kulturních památek města. Kostel je součástí jezuitského klášterního souboru a patří mezi dominanty historického jádra města a městské památkové zóny. Kostel Sv. Františka Xaverského byl vystavěn v letech 1670 – 1686. Jako stavební typ byl odvozen od římského kostela Ill Gesu. V roce 1679 byla zrealizována střecha, která musela být kvůli požáru po dvou letech obnovena. V roce 1685 započala stavba jeho vstupního průčelí s oběma věžemi. Kolem poloviny 18. století byl renovován interier chrámu. V roce 1755 bylo provedeno pozdně barokní přefasádování průčelí kostela a nové zastřešení věží. Koncepce této úpravy se dochovala dodnes. V roce 1926 byla provedena oprava soch, fasády, oken, okenic střechy a portálů. Další obnova fasády a restaurování soch je uvedeno v roce 1945, kdy byla údajně odstraněna omítka z 1/3 plochy. Poslední oprava průčelí kostela proběhla v letech 1975-77, kdy byly ze 100% odstraněny všechny omítky, včetně štukových prvků, sochy světců byly předmětem restaurování.

V letech 2006-2008 byly komplexně obnoveny střechy nad hlavní lodí a bočními loděmi, v roce 2010 a 2011 byla staticky zajištěna korunní římsa hlavní lodí, v roce 2011 taktéž proběhla obnova boční severozápadní fasády kostela a v roce 2012 byly zrestaurovány dvě sochy v průčelí kostela – socha sv. Aloise z Gonzagy a sv. Ignáce z Loyoly.

Vlastníkem objektu kostela sv. Františka Xaverského je Římskokatolická farnost Uherské Hradiště.

Správnímu orgánu byl předložen k posouzení projekt „Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovité kulturní památky Římskokatolická farnost Uherské Hradiště kostel sv. Františka Xaverského Oprava fasády, krovu a střešního pláště“, který se skládá ze dvou dílčích projektů:

- „Kostel sv. Františka Xaverského Oprava fasády“ – zpracovatel Ing. arch. Stanislava Wewiorová, tř. kpt. Jaroše 21, 602 00 Brno, zak.č. 19/2007-aktualizace, dodatek 03/2013, datum: 03/2013.
- „Oprava krovu a střešního pláště věží kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti“ – zpracovatel OK Pyrus, s.r.o., Ing. Otakar Koudelka, Husovická 4, 614 00 Brno, č. zak. 1027, datum: březen 2013

Projektová dokumentace „Kostel sv. Františka Xaverského Oprava fasády“ – zpracovatel Ing. arch. Stanislava Wewiorová, tř. kpt. Jaroše 21, 602 00 Brno, zak.č. 19/2007-aktualizace, dodatek 03/2013, datum: 03/2013 řeší opravu čelní fasády kostela spolu s fasádami věží, včetně zadní strany štítů a štítu apsidy kostela. Jsou navrženy práce v následujícím rozsahu:

Odstranění nesoudržných omítek a stávajícího dožilého akronátového fasádního nátěru. Doplnění nových omítek-vápenocementových se štukovou povrchovou úpravou, domodelování poškozených zdobných prvků.

Sanace vlhkosti zdiva – příčinou zavlhnutí čelní fasády je především vztlínající vlhkost z podzákladí. Je navrženo provedení výkopu podél fasády o hloubce 1m, na dno výkopu má být

položena drenáž zaústění do kanalizace, podél zdiva má být uložena nopková fólie a geotextilie. Po té má být výkop zasypán a provedena dlažba. Nopová fólie má být vytažena nad dlažbu, nad ní má zůstat 2cm volného zdiva a pak má teprve začínat spodní hrana sanační omítky. Dále je navrženo odstranění zavlhlých a zasolených omítek do výšky 2,9m a aplikace nových, sanačních omítek. Fasáda má být opatřena konečným nátěrem silikátovou barvou v odstínu světle okrovém.

Demontáž bobrovkové krytiny a měděného oplechování z říms a zdobných prvků jejich náhrada novou bobrovkou do maltového lože a novým plechem Cu.

Truhlářské výrobky – okna a okenice pocházející z rekonstrukce v 70. letech jsou čtyřkřídla s poutcem s rovným nadpražím na kůru, pod zaklenutým nadpražím ve věžích. Okna i okenice jsou v poměrně zachovalém stavu, zasklení je neporušené. Je navrženo jejich očištění, odstranění starých nátěrů, přetmelení, přebroušení a napuštění nátěry proti degradaci dřeva. Kování má být v rámci repase demontováno, zbaveno starých nátěrů, ošetřeno protikorozními nátěry, chybějící kování má být nahrazeno novým stejného vzhledu a materiálového řešení.

Madla u bočních vstupních dveří – jsou navržena ve dvou variantách:

Varianta 1 – plochá pásovina 30/6mm ukončená dekorativními motivy převzatými z kování vstupních dveří.

Varianta 2 – tyčovina o průměru 30mm s profilovaným kulovitým ukončením, kovářsky zpracovaná.

Ochrana proti ptactvu – je navrženo umístění ultrazvukových platičů do luceren věží. Plašič se skládá z řídící jednotky o rozm. 20/20/15cm a reproduktorů o rozm. 10/10/50cm. Lucerny a niky se sochařskou výzdobou mají být chráněny polyesterovými sítěmi.

Věžní hodiny na pravé věži – návrh jejich obnovy je pouze v obecné rovině, neboť bez dostupnosti z lešení není možné provést podrobný průzkum a následně záměr obnovy. Dále je navrženo osazení věžních hodin i do druhé, levé věže, kde má být umístěna kopie ciferníku na pravé věži.

Kamenné vstupní portály – jejich obnova je řešena v dokumentaci „*Průzkum a záměr obnovy průčelí farního kostela svatého Františka Xaverského v Uherském Hradišti*“ – zpracovatel Mgr. Martin Čihálek, ak. soch. Petr Roztočil, v srpnu 2007, ke které bylo vydáno rozhodnutí č. 94/2009 ze dne 6. 11. 2009, č.j. APR/80613/09/13885/2008/BoR.

Troje vstupní dveře – jejich obnova – restaurování jsou samostatně řešeny v dokumentaci „*Průzkum a záměr obnovy dveří v průčelí farního kostela svatého Františka Xaverského v Uherském Hradišti*“ – zpracovatel S:Lukáš s.r.o., Kapucínské nám. 5, Jana Severinová, Brno, v prosinci – lednu 2013, ke které bude vydáno samostatné závazné stanovisko.

„Oprava krovu a střešního pláště věží kostela sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti“ – zpracovatel OK Pyrus, s.r.o., Ing. Otakar Koudelka, Husovická 4, 614 00 Brno, č. zak. 1027, datum: březen 2013 - dokumentace řeší obnovu poškozených částí krovové konstrukce věží objektu kostela a jejich střešního pláště. Konkrétně spodní cibulovité části věže, lucerna a horní cibule nemohly být pro nepřístupnost vyhodnoceny. Dle PD bude nutné tuto část posoudit až po vystavění lešení. Poškození krovové konstrukce spodní cibule bylo lokalizováno pouze ve spodní, pozednicové části krovu.

Navrženo je postupné rozkrývání krytiny a klempířských prvků. Práce by měly být zahájeny u spodní římsy, kde je navržena selektivní výměna poškozených dřevěných konstrukcí krovu, které byly identifikovány průzkumem. Oprava krovu a krytiny by měla být řešena tvarovými a rozměrovými kopiemi původních prvků. Z hrotu věží by měly být sejmuty zdobné zlacené prvky - kulová makovice a kříž, podrobeny restaurátorskému průzkumu a obnově. Případné zednické práce by měly souviset s opravou krovu.

Správní orgán vydal dne 6. 11. 2009 rozhodnutí č. 94/2009 pod č.j. APR/80613/09/13885/2008/BoR, ve kterém stanovil vstupní podmínky pro tvorbu projektové dokumentace obnovy fasády kostela:

1. *Sochařská výzdoba nebude demontována z fasády kostela.*
2. *Bude jasně stanoven druh omítek, jenž nahradí dožilou degradovanou omítku na fasádě.*
3. *Návrh sanace vlhkostí soklového zdiva bude doplněn o grafický návrh sanační rýhy kolem fasád objektu s uvedením jejich rozměrů, především její hloubky. Součástí návrhu bude i detail ukončení nopové fólie nad terénem, především v souvislosti s dlažbou náměstí. Návrh bude předložen orgánu státní památkové péče k vydání závazného stanoviska.*
4. *Nátěr fasády bude monochromní ve světlém pískovém odstínu. Aplikace šedé barvy na zdobné prvky je možná pouze tehdy, jestliže bude její výskyt prokázán rozsáhlejším průzkumem na větším počtu aktivních prvků fasády.*
5. *Návrh zábradlí u bočních vstupních dveří do kostela bude předložen k vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.*
6. *Restaurování sochařské výzdoby fasády, kamenných prvků, kovových zlacených atributů, kovových nezlacených prvků a dřevěných vstupních vrat bude provedeno držiteli povolení MK ČR pro restaurování sochařských děl z kamene, štuky, uměleckořemeslných děl ze dřeva a obecných kovů.*
7. *Vlastník památky zajistí, aby v rámci předávacího řízení odevzdal dodavatel prací zástupci NPU – územní odborné pracoviště v Kroměříži závěrečnou restaurátorskou zprávu.*
8. *Budou provedeny restaurátorské průzkumy všech povrchových úprav (stratigrafie, laboratorní analýza) na kovových i dřevěných prvcích všech tří vstupních vrat a na barokních kovaných mřížích. Na základě výsledků průzkumu bude vypracován restaurátorský záměr, který bude obsahovat konkrétní techniky pracovních postupů a použité materiály. Restaurátorský záměr bude předložen k vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.*
9. *V případě dvojice křížů z věží kostela, emblému Maria se svatozáří okolo, božího oka a cifemíku věžních hodin budou provedeny stratigrafické průzkumy jejich povrchových úprav až po jejich zpřístupnění. Současně bude vyhodnocen jejich technický stav. Na základě výsledků restaurátorského průzkumu a posouzení stavu bude vypracován restaurátorský záměr, který bude obsahovat konkrétní techniky pracovních postupů a použité materiály. Restaurátorský záměr bude předložen k vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče.*

Po posouzení předložené projektové dokumentace lze konstatovat, že podmínky č. 1-8 byly splněny. K „Průzkumu a záměru obnovy dveří v průčelí farního kostela svatého Františka Xaverského v Uherském Hradišti“ – zpracovatel S:Lukáš s.r.o., Kapucínské nám. 5, Jana Severinová, Brno, v prosinci – lednu 2013, bude vydáno samostatné závazné stanovisko správního orgánu. Podmínka č. 9 zůstává nadále v platnosti. Uvedené průzkumu a záměry budou zrealizovány až po zpřístupnění předmětných částí kulturní památky.

Předkládaná dokumentace obnovy fasády průčelí a věží kostela je z hlediska zájmů státní památkové péče akceptovatelná, neboť respektuje původní (historické i umělecké) složky památky, které zůstanou i přes stavební a restaurátorský zásah zachovány. V případě detailu úpravy a doplnění zábradlí doporučujeme jednodušší variantu č.2, z důvodu, že se jedná o doplňovaný nepůvodní prvek, není tedy nutné barokní tvarosloví, kterou prezentuje varianta č.1.

Návrh opravy věží kostela je z hlediska památkové ochrany v zásadě v souladu se současnými metodickými principy obnovy historických konstrukcí. Obnova konstrukce krovu selektivní metodou respektuje zachování původních prvků, dimenzí a konstrukční spojů. Obdobně lze hodnotit návrh na opravu krytiny, v daném případě měděného plechu, která se již stala autentickou součástí historického objektu, jemuž vtiskla charakteristický architektonický výraz jak vcelku, tak v řemeslném provedení detailů včetně specifické barevnosti historické patiny. Dle údajů z farní kroniky by mělo současné opláštění pocházet z generální opravy dokončené 7. října 1884. Předpokládá se tedy, že stávající krytina je stará 130 let. **Současný**

střešní plášť z hlediska materiálového, řemeslného i architektonického provedení včetně povrchové patiny s charakteristickou barevností hodnotíme z hlediska památkové ochrany jako autentickou součást kulturní památky, která by měla být zachována. K tomuto základnímu principu je nezbytné zohlednit požadavek na bezchybnou funkci střešního pláště, jako ochrany pro další historické konstrukce interiéru a reálnou životnost měděné krytiny, která je uváděna v rozmezí 80-160let. V souladu s tímto principem požadujeme při obnově střešního pláště věží výměnu oplechování realizovat jen v nezbytně nutném rozsahu, který je nutný pro zachování funkce střechy. Nové prvky musí mít povrchovou patinu shodnou se stávající historickou konstrukcí. Prvky, které nemají na střeše primárně ochrannou funkci, především zdobné detaily, zůstanou zachovány v originále i v případě mírnějšího poškození. Výrazně poškozené prvky budou provedeny jako repliky, originály deponovány dle domluvy s investorem.

Objekt kostela sv. Františka Xaverského se nachází na území městské památkové zóny Uherské Hradiště.

Dle vyhlášky JmKNV v Brně ze dne 20. 11. 1990 "O prohlášení území historických jader měst za památkové zóny" jsou předmětem státní památkové péče v zónách:

- Historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, historické podzemí
- Panorama zóny a hlavní dominanty v blízkých a dálkových pohledech
- Nemovité kulturní památky
- Objekty dotvářející charakter zóny
- Veřejná a vyhrazená zeleň
- Ostatní objekty v zóně

Účelem prohlášení památkových zón je, v rámci rozvoje města zachovat kulturně historické a urbanisticko architektonické hodnoty jeho historického jádra, jako organické součásti životního prostředí a kulturního dědictví.

Objekt kostela je jednou z kategorií předmětu ochrany státní památkové péče uvedené vyhláškou – *Nemovité kulturní památky*. Jakým způsobem bude tento předmět ochrany dotčen navrhovanými úpravami, je uvedeno výše.

Objekt kostela je součástí i dalších kategorií předmětu ochrany státní památkové péče: *Hlavní dominanty v blízkých a dálkových pohledech a Interiér města*. Obě tyto kategorie budou navrhovanými úpravami dotčeny, nikoliv však negativně, neboť jak vyplývá z výše uvedeného komentáře navrhovaných prací, nebudou mít tyto práce negativní dopad na historické a umělecké složky památky.

Ostatní kategorie předmětu ochrany nebudou zamýšlenými pracemi dotčeny.

Správní orgán si v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči vyžádal písemné vyjádření příslušné odborné organizace státní památkové péče, tj. Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, se sídlem Na Sladovnách 1491, Kroměříž (dále jen „NPÚ“). Toto písemné vyjádření bylo vydáno pod č. j. NPÚ-373/48381/2013 ze dne 8. 7. 2013, doručeno správnímu orgánu bylo dne 25. 7. 2013.

NPÚ ve svém písemném vyjádření konstatoval, že práce dle předložené PD lze realizovat, pokud budou splněny následující podmínky:

1. K realizaci model bude zvolena Varianta č.2
2. K ošetření dřevěné konstrukce krovu věží bude použit bezbarvý nebo hnědý pigmentovaný ochranný prostředek.
3. Při obnově střešního pláště věží bude výměna oplechování realizována jen v nezbytně nutném rozsahu, nezbytnou pro zachování funkce střechy. Nové prvky musí mít povrchovou patinu shodnou se stávající historickou konstrukcí. Prvky, které nemají na střeše primárně ochrannou funkci především zdobné detaily zůstanou zachovány v originále i v případě mírnějšího poškození. Výrazně poškozené prvky budou provedeny jako repliky, originály deponovány dle domluvy s investorem.

Tyto podmínky byly transformovány do výroku závazného stanoviska správního orgánu.

Správní orgán posoudil plánované práce ve vazbě na památkové hodnoty dotčené nemovité kulturní památky kostela sv. Františka Xaverského, ve vazbě na předmět ochrany vyhlášky JmKNV v Brně ze dne 20. 11. 1990 "O prohlášení území historických jader měst za památkové zóny" a také ve vazbě na výše uvedené písemné vyjádření NPÚ, ÚOP v Kroměříži.

Správní orgán upustil od obhlídky na místě samém, neboť řešený objekt je mu dostatečně znám.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. **Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.


MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor architektury, plánování
a rozvoje
Uherské Hradiště
PSČ: 686 70
Ing. arch. Radka Borunská
vedoucí oddělení architektury

Rozdělovník "do vl. rukou":

Římskokatolická farnost Uherské Hradiště, zast. P. Mgr. Janem Turko, Masarykovo nám. 36

Na vědomí:

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Kroměříži – Ing. Komendová
MěÚ Uh. Hradiště – stavební úřad