

Olšany u Prostějova

Sanační zásah

Dodatek k projektové dokumentaci



Brno srpen 2017

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČ: 46344942 DIČ: CZ46344942

tel.: **548 125 111**
fax: **545 217 979**
e-mail: **trade@geotest.cz**

Geologické a sanační práce pro ochranu životního prostředí, geotechnický a hydrogeologický průzkum

Číslo a název zakázky: **16 7157 Olšany u Prostějova – projektová dokumentace
sanačního zásahu**

Objednatel: Obec Olšany u Prostějova

Zástupce objednatele: RNDr. Milan Elfmark, starosta obce Olšany u Prostějova

Dodatek k projektové dokumentaci

sanačního zásahu na podzemních vodách kontaminovaných chlorovanými ethyleny v okolí obce Olšany u Prostějova


Odpovědný řešitel: **RNDr. Zuzana Vilímová**, výrobní a oborový manažer

Zpracovali: **Ing. Ivana Schwarzerová**, výrobní specialista

RNDr. Jiří Jareš, odborný zpracovatel

Schválil: **Mgr. Vojtěch Dvořák**, výrobní ředitel




RNDr. Lubomír Klímecký, MBA
člen představenstva

Brno, srpen 2017

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
DIČ CZ46344942 (23)

Výtisk č. **1**

Rozsah kontaminačního mraku

Rozsah kontaminačního mraku vychází ze znalosti o míře kontaminace podzemní vody z roku 2012 – viz mapová příloha.

Kontaminační mrak na mapové příloze zaujímá rozlohu 4,9 km². Tento údaj je zatížen nejistotou, která je daná mírou prozkoumanosti území, a to cca 15 %.

